

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL MIXTO "RAFAEL AQUECHE", JO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A CALLE 2-36, ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0207-46	FECHA:	GUATEMALA, 2 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para cubrir espacios entre techo y ventaneria



FOTO 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal, más pintura



FOTO 4: Suministro de canal



FOTO 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4 con accesorios




FOTO 6: Sustrucción de lamparas tipo LED (INCLUYE CAMBIO DE CABLEADO Y DUCTO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

