

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 2
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA "ADRIÁN ZAPATA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVE. B 8-03
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0309-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2024




FOTO 1: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS (PARA COMPLETAR 4M2 FALTANTES DE INSTALACIÓN DE PISO)

Firma y sello del Presidente de la OPF

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC