


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA MANUEL MARCOS MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sexta avenida 27-36 de la zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0328-42	FECHA:	26/09/2024




cambio de lampas de 2 listones Led en aulas




cambio de lampas de 2 listones Led en aulas # 2 referencia



cambio de lampas de 1 liston en pasillos



cambio de lampas de 1 liston en pasillos # 2 referencia



cambio de tomacorrientes dobles poralizados




cambio de tomacorrientes dobles poralizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos para completar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del ODPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA MANUEL MARCOS MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEXTA AVENIDA 27-36 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0328-42	FECHA:	26/09/2024



cambio de apagadores sencillos




cambio de apagadores sencillos # 2 REFERENCIA



apagadores dobles



bomba de 1 hp sta-rite



tanque de agua elbi de 85 galones



limpieza y impermeabilización de sistema aplicación pintura de picina

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

