

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 3
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA MANUEL MARCOS MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A AVE. 27-36
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0328-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	06/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE DOS LISTONES EN AULAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES E INTERRUPTORES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE 1 LISTÓN EN CORREDORES



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BOMBA CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VÁLVULAS, LLAVES Y ACCESORIOS



FOTO 6: (TRABAJO EXTRA) SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE METAL

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten signature]
ANDREA BETHANGBURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANGBURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC