

6

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA <i>Ciudad Capital</i>	MUNICIPIO:	GUATEMALA <i>zona 5</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43 AVE. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/2024




Foto 1: En el Establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: En la parte superior se colocaran ventanas tipo PVC para cerrar los 30 cms aproximadamente existentes



Foto 4: agua se filtra a los costados, es necesario colocar flashing



Foto 5: Es necesario colocar estructura metalica para sellar espacios




Foto 6: Es necesario dar mantenimiento a puertas



 Firma y sello del Presidente de la OPF

Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5,694

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43 AVE. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/2024



Foto 7: Es necesario colocar silicone en los tornillos por filtraciones



Foto 8: Puertas es necesario dar mantenimiento



Foto 9: Se debe sellar espacio con estructura metalica



Foto 10: es necesario sustituir puerta dañada



Foto 11: Es necesario sustituir piso de concreto



Foto 12: Es necesario sustituir piso de concreto



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa