

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	1 de marzo de 2024.




Foto 1: Sustitución de piso servicio sanitario varones, dañado por el orin, filtración del orinal, caída de agua, daño llave de agua de sanitarios




Foto 2: Sustitución de ventana y balcón en oficina de Dirección, marco de ventana quebrado, vidrios no se pueden abrir por el oxido del metal



Foto 3: Sustitución de ventana por daño del marco, vidrios no abren, colocación de balcón




Foto 4: Sustitución de puerta y marco de puerta de cocina, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar




Foto 5: Sustitución de puerta y marco de puerta de bodega, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar






Foto 6: Sustitución de ventana interior del servicio sanitario de varones, marco dañado, vidrios no abren, marco vencido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Angela Eluwa Mérida López DPI 1790 66242 1213 Firma y sello del Presidente de la OPF		 José María Pérez Luria DPI 1696 28655 0301 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	1 de marzo de 2024.




Foto 1: Sustitución de piso servicio sanitario varones, dañado por el orin, filtración del orinal, caída de agua, daño llave de agua de sanitarios




Foto 2: Sustitución de ventana y balcón en oficina de Dirección, marco de ventana quebrado, vidrios no se pueden abrir por el oxido del metal




Foto 3: Sustitución de ventana por daño del marco, vidrios no abren, colocación de balcón



Foto 4: Sustitución de puerta y marco de puerta de cocina, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar





Foto 5: Sustitución de puerta y marco de puerta de bodega, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar



Foto 6: Sustitución de ventana interior del servicio sanitario de varones, marco dañado, vidrios no abren, marco vencido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Angela Pluvia Mérida López DPI 1790 66242 1213
Firma y sello del Presidente de la OPF




José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	1 de marzo de 2024



Foto 1: Sustitución de puerta de interior, biblioteca, dañada en la parte de abajo, vencida de las bisagras



Foto 2: Mantenimiento caída de agua terraza de cocina, sustitución del tubo de caída




Foto 3: Sustitución de lámina y cargadores, anexo de la cocina, filtración de agua por deterioro de los cargadores y topes de lámina



Foto 4: Saneamiento, raspado, impermeabilizar terraza de cocina, filtración de agua, sustituir caídas de agua




Foto 5: Sustitución de flauta, llave y contrallave, quitar bordillo, para dejar al ras de piso caída de orines





Foto 6: Sustitución de azulejo, mingitorios, servicio sanitario de varones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Angela Elvira Mérida López DPI 1790 66242 1213
Firma y sello del Presidente de la OPF




José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	1 de marzo de 2024




Foto 1: Saneamiento de cocina por salitre, en las paredes, por filtración de agua, de la terraza




Foto 2: Sustitución de pila de cemento, por rajaduras en el depósito, quebrada de la parte posterior, salida del agua



Foto 3: Cambio de azulejo y reforzamiento de mesa, por deterioro del azulejo, vencimiento de la mesa, se le colocó un tubo para que no se cayera




Foto 4: Sustitución de ventana, por deterioro del marco, las paletas de vidrio están flojas, no se puede abrir, colocación de balcón




Foto 5: Pintura del interior y exterior de la cocina, deterioro de la pared por el salitre, saneamiento




Foto 6: Sustitución de piso de la cocina, por deterioro se ha ido parchando con cuadros de otros colores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Angélica Eluvia Mérida López DPI 1790 66242 1213
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público