



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 6
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No.68 DR. Luis Martinez Mont	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 avenida 26-15 zona 6 proyecto 4-3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0486-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Reparación de techo de lámina debido a filtraciones por una mala instalación (poco espacio de traslape y filtración en tornillos)



Foto 2: Reparación de techo de lámina debido a filtraciones por mala instalación



Foto 3: Reinstalación de depósito de agua existente, e instalación de bomba y tanque hidroneumático.



Foto 4: instalación de piso antideslizante en servicio sanitario



Foto 5: instalación de piso antideslizante en servicio sanitario



Foto 6: instalación de piso antideslizante en servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia
EOUV No. 68 Dr. Luis M. Mont

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

