

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC | AS DETERMINADAS PREVIO X | DURANTE | POSTERIOR |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM JM Carlos Benjamin Paiz Ayala | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Calzada Jose Milla y Vidaurre 27 avenida final zona 6 |
| CÓDIGO DEL | 00-06-0499-43 | FECHA: | 08/05/2024 |



Ventanas descripción: Cambio de ventanas por ventanas corredizas tipo PVC de 5mm



Foto 2: Cambio de ventanas por ventanas corredizas tipo PVC de 5mm




Foto 3: Cambio de ventanas por ventanas corredizas tipo PVC de 5 mm



Foto 4: Reparación de grieta en el portón







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma ysello del Presidente de la OPPONA 5, CUATEMALA

Firma Sello Director Centro Educativo Publico