

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Sustitución de capote de lámina para lámina duralita (ujeros)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas incluye limpieza de vidrios



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores (pintura de aceite)



Foto 5: Pintura en muros interior (pintura de agua)



foto 6: Mantenimiento a barrandas (Chapa, lija, pintura, desmontaje, nivelar, incluye cambio de rejas que estan occidadas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	8/05/2024





FOTO 7: Sustitución tapadera de caja de recolección de agua



FOTO 8: Levantamiento de muro perimetral ya existente de block con tubo gh, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---