








| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN                      |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| DEPARTAMENTO:   | GUATEMALA     | MUNICIPIO:  | GUATEMALA                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:   | EOUM NO. 274  | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  | 12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:   | 00-06-0500-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:   | 10/09/2024                                 |
|    |               |                               |  |
| SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS  |               | MANTENIMIENTO A BARRANDAS   |  |
|  |               |                             |  |
| MANTENIMIENTO A BARRANDAS   |               | AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL YA EXISTENTE DE BLOCK/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR, CERCO DE ALAMBRE DE PUA |  |
|  |               |   |  |
| SUSTITUCIÓN TAPADERA DE CAJA DE RECOLECCIÓN DE AGUA                                 |               |   |  |



*[Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

*[Signature]* GUAUDY KCOY, TÉCNICO DE INTD.  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma