

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Experimental con Orientación Ocupacional "Enrique Gómez Carrillo" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida y 15 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0520-45	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Techo con fractura, filtración de agua en enfermería y parte de la biblioteca



Foto 2: Bajadas de agua rotas



Foto 3: Losa levantandose



Foto 4: piso afuera de la biblioteca levantado por raíces




Foto 5: Piso interior Biblioteca fracturado por levantamiento de raíces de árboles




Foto 6: Piso interior Biblioteca fracturado por levantamiento de raíces de árboles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INERE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

