

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 6
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL ENRIQUE GOMEZ CARRILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA Y 15 CALLE FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0520-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE RAÍCES



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE RAÍCES



FOTO 3: REPARACIÓN DE PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA




FOTO 4: REPARACIÓN DE PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA




FOTO 5: REPARACIÓN DE PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



FOTO 6: REPARACIÓN DE PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma