

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 6
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 80 ANGELINA ACUÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-4197-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2024



FOTO 1: DESMONTAJE DE LÁMINA DE DURALITA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN AULAS



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL TIPO JOIST



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN CORREDOR



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN PARTE POSTERIOR DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Escuela No. 80
"Angelina Acuña"
CONSEJO EDUCATIVO

ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma