

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA <i>Ciudad Capital</i>	MUNICIPIO:	GUATEMALA <i>Zana 12</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo Baños, se debe sustituir sanitarios y colocar piso antideslizante



Foto 4: Modulo Baños, se debe sustituir sanitarios y colocar piso antideslizante



Foto 5: Puertas de sannitarios en mal estado es necesario sustituirlas




Foto 6: Puertas de sannitarios en mal estado es necesario sustituirlas

*[Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Julio Enrique Rodríguez Peña**  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5.694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024

<p>Foto 7: Puertas de aulas necesitan mantenimiento</p>	<p>Foto 8: Puertas de aulas necesitan mantenimiento</p>
<p>Foto 9: Balcones necesitan mantenimiento asi mismo las paredes necesitan aplicación de pintura</p>	<p>Foto 10: Balcones necesitan mantenimiento asi mismo las paredes necesitan aplicación de pintura</p>
<p>Foto 11: Ventana es necesario sustituirla</p>	<p>Foto 12: Es necesario aplicar pintura en muros</p>

Firma y sello del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Educativo  
 E.O.L.M. No. 50  
 CIUDADAS MENCOS AVILA  
 IV  
 GUATEMALA

Julio Enrique Rodríguez Peña  
 Ingeniero Civil  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
 Colegiado 5.694