

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO. 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 12.5 Ruta al Atlántico, Caserío El Buen Pastor zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7482-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. en aula de párvulos y 1ro. B




Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. en aula de párvulos y 1ro. B




Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de estructura de soporte de metal por metal, en aula de párvulos y 1ro. B



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de estructura de soporte de metal por metal, en aula de párvulos y 1ro. B.



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de canal de metal y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal, frente a párvulos, 1ro. B y baños. Eliminación de postes



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de canal de metal y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal, frente a párvulos, 1ro. B y baños. Eliminación de postes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO. 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 12.5 Ruta al Atlántico, Caserío El Buen Pastor zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7482-43	FECHA:	1/03/2024




Foto 7: CANALES: instalación de canal de metal interno en el aula de 6to..B



Foto 8: CANALES: instalación de canal de metal interno en el aula de 6to. B



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4" que se encuentran a la par de los baños, frente a prepa y a la par de 6to.



Foto 10: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4" que se encuentran a la par de los baños, frente a prepa y a la par de 6to.




Foto 11: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: (incluye mantenimiento de paredes), Repello en muro (incluye limpieza), Cernido en muro. En aulas de párvulos y 1ro. B.



Foto 12: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: Repello en muro (incluye limpieza), Cernido en muro. En aulas de párvulos y 1ro. B.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. No. 614
Km. 12.5 Ruta al Atlántico
Zona 17 ó 25
EL BUEN PASTOR