

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 471 LUZ ISABEL SÁNCHEZ J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 14.5 RUTA AL ATLÁNTICO ZONA 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-74-83-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto1: Sustitución de lámina en el área de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina en el área de cocina.



Foto 3: Mejoramiento de estructura de techo en laboratorio y área de dirección con cielo falso.



Foto 4: Mejoramiento de estructura de techo en laboratorio y área de dirección con cielo falso.



Foto 5: Mejoramiento de estructura de techo en laboratorio y área de dirección con cielo falso.



Foto 6: Sustitución de puerta en cocina.


Firma y sello del Presidente de la OPE

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471
Licda. Luz Isabel Sánchez
García de Álvarez
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 471 LUZ ISABEL SÁNCHEZ J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 14.5 RUTA AL ATLÁNTICO ZONA 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-74-83-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa en aula.



Foto 8 : Sustrucción de piso de concreto en patio trasero.



Foto 9: Sustrucción de piso cerámico en cocina.





Foto 10: Reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 12: Sustrucción de tubo y malla en muro perimetral.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471
Licda. Luz Isabel Sánchez
García de Álvarez
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


ANDREA BETHANGUI
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura