



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 471 "Luz Isabel Sánchez" J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Kilometro 14.5 Ruta al Atlantico zona 17. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00 - 17 - 7483 - 43 | FECHA: | 28 DE MAYO 2024 |



Foto 1: Suministro e instalación 66 M2 de lámina troquelada, aluzinc calibre 26 con tubo galvanizado de 2x3 chapa 16 color natural en cocina



Foto 2: Sustitución de puerta en cocina



Foto 3: Sustitución de chapa yale en aula de primero primaria



Foto 4: Reparación muro perimetral aledaño a barranco de 12 M2




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en área de patio trasero 50 M2



Foto 6: Reparación de canales y caídas de agua en area trasera de 24 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471
Licda. Luz Isabel Sánchez
García de Álvarez
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 471 "Luz Isabel Sánchez" J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Kilometro 14.5 Ruta al atlantico zona 17. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00 - 17 - 7483 - 43 | FECHA: | 28 DE MAYO 2024 |



Foto1: Instalación cielo falso, laboratorio de computación.



Foto 2: Reparación de piso de concreto.



Foto 3: Sustitución de pisos.



Foto 4: Reparación de muro perimetral y malla galvanizada.






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471 Licda. Luz Isabel Sánchez García de Álvarez CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|--|---|---|