



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN PABLO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA Y 12 CALLE COLONIA EL LIMON ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0044-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/09/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE LAMINA ALUZINC</p>		 <p>INSTALACIÓN DE LAMINA TRASPARENTE</p>	
 <p>SUSTITUCIÓN DE FOCOS</p>		 <p>SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES</p>	
 <p>SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS</p>		 <p>SUSTITUCIÓN DE MIGITORIO</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPIF


ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627
 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

TÉCNICO DE INTED .
 GLENDY IKCOY
 Persona de la DIDEUC que verifica
 Nombre, puesto y firma