

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM VALLE DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV. CALLE FINAL RESIDENCIALES VALLE DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0055-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN GALERA DE PATIO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN GALERA DE PATIO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN 6 AULAS.



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN 6 AULAS.



FOTO 6: DESINSTALACIÓN DE CANAL Y PUERTAS PARA EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE CANAL Y CHAPAS.

Firma y sello del Presidente de la QPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC