

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 602	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL LOTE 20 ALDEA CONCEPCIÓN EL CHATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0173-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC COLONIAL Y PESCANTE E INSTALACIÓN DE 3 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 3: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PAÑUELOS EN LOSA Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE



FOTO 5: MANTENIMIENTO A 7 REPOSADERAS INCLUYENDO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPADERAS DE METAL



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIDEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma