


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	60 AVENIDA 16-55 EL CHATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0175-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024
 <p>FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA</p>		 <p>FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AULAS</p>	
 <p>FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA</p>		 <p>FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANAL Y PESCANTE EN AULA Y BODEGA</p>	
 <p>FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO EN ÁREA DE COCINA</p>		 <p>FOTO 6: APLICACIÓN DE REPELLO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE COCINA</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC