

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE Y 34 AVENIDA, COLONIA KENNEDY, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0186-46	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de PVC en salones de 4to. Y 5to. PC



Foto 2: Instalación de balcones en área de computación y administrativa



Foto 3: Cambio de chapa Yale a Puertas de área de computación y administrativa.



Foto 4: Sustrucción de canal PVC en área de salones de 4to. Y 5to PC, parte trasera




Foto 5: Fabricación de losa de patio, hacia salon de 5to. Bachillerato y bodega.



Foto 6: Fabricación de losa de patio en área de sanitarios de alumnos y alumnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA INED
COLONIA KENNEDY, Z. 18


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE Y 34 AVENIDA, COLONIA KENNEDY, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0186-46	FECHA:	12/08/2024



Foto 7: Sustrucción de lámina en el salón de 6to. Perito contador



Foto 8: Fabricación de 2 filas de block en el salón de 6to. Perito contador



Foto 9: Sustrucción de alambre de pua razor



Foto 10: Sustrucción de lámina en area de bodega



Foto 11: Fabricación e instalación de puertas en 4to. PC



Foto 12: Instalación de lámina de losa para evitar acumulación de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA INED
COLONIA KENNEDY, Z. 18



