



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA COLONIA MAYA, ZONA 18 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1, MANZANA 9 "A" COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1055-45	FECHA:	13 MAYO DE 2024



Foto 1: Vista panorámica del Módulo 1. Grados que ocupa: Primero Básico, Secciones A, B, C, D y E ; Segundo Básico, Sección "A". Más de 40 años con techo de Duralita.



Foto 2: Sustitución de lamina Duralita, por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1, Vista Superior.



Foto 3: daño en cubierta de Duralita en el salón que ocupa Segundo Básico, Sección "A"



Foto 4: daño en cubierta de Duralita en el salón que ocupa Primero Básico, Sección "C"



Foto 5: daño en cubierta de Duralita, en el salón que ocupa Primero Básico, Sección "B"




Foto 6: Falta de capote entre cubiertas en el Salón que ocupa Primero Básico, Sección "A",

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

