



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.U.M. No. 454 J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 av. 17-00 Zona 18, Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1135-42	FECHA:	30 de mayo de 2,024.



Foto 1: Las puertas necesitan mantenimiento, ya están empezando a oxidarse en la parte inferior. En una hace falta un pin, lo que provoca que se caiga.




Foto 2: Las ventanas solo permiten abrir la parte de arriba, y son abatibles, por la falta de mantenimiento ya no todas se abren.



Foto 3: El piso de los corredores necesita mantenimiento, se está empezando a rajar.



Foto 4: La salida del agua pluvial es muy pequeña, por lo que se inunda el patio, llegando a entrar a las aulas el agua.



Foto 5: La pintura en las paredes interiores y exteriores ya empieza a mostrar deterioro por el paso del tiempo.



Foto 6: El portón de ingreso a preprimaria ya necesita mantenimiento, muestra oxidación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.U.M. No. 454 J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 av. 17-00 Zona 18, Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1135-42	FECHA:	30 de mayo de 2,024.



Foto 7: Los tincaos necesitan mantenimiento, actualmente por algun motivo no se llenan, lo que provoca falta de agua en el área de preprimaria.





Foto 8: otra muestra el mantenimiento que se necesita en el piso de preprimaria.



Foto 9: Visita de Arquitecta al establecimiento, se observa a maestros colaborando en el recorrido.



Foto 10: Acá se puede observar el I porton que divide las aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

