


**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 4-84 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
 <p>FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.</p>		 <p>FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.</p>	
 <p>FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.</p>		 <p>FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES</p>	
 <p>FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS</p>		 <p>FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO, Y TECHADO.</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 4-84 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

	
<p><b>FOTO 7:</b> INSTALACIÓN DE AZULEJO Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN INODOROS (FALTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS)</p>	<p><b>FOTO 8:</b> SUMINISTRO DE PILETAS PARA LAVAMANOS</p>
	
<p><b>FOTO 9:</b> MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS</p>	<p><b>FOTO 10:</b> SUMINISTRO DE AZULEJO EN PILAS.</p>
	
<p><b>FOTO 5:</b> APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS</p>	<p><b>FOTO 6:</b> MANTENIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO, Y TECHADO.</p>

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma