









REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
 <p>Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL</p>		 <p>Foto 2: CAMBIO DE CHAPAS</p>	
 <p>Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS (PALETAS)</p>		 <p>Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES</p>	
 <p>Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS</p>		 <p>Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS</p>	

  
Firma y sello del Presidente de la OPE




  
**GLENDY IACOY, TEC. INTERNA**  
 Persona de la DIEDUC que verifica  
 Nombre, puesto y firma  
**ANDREA BETHANCOUBI**  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
			
Foto 7: CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS (PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMARIA)		Foto 8 : MANTENIMIENTO A PORTONES	
			
Foto 9: REPARACIÓN DE AZULEJOS		FOTO 10: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA	
			
Foto 11: REPARACIÓN DE CERCO DE LAMBRE DE PUA		FOTO 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	




Firma y sello del Presidente de la OJA







Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC




Persona de la DIEDUC que verifica

Nombre, puesto y firma  
**ANDREA BETHANCON**  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
 <p>Foto 13: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO</p>		 <p>Foto 14: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO</p>	
 <p>Foto 15: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO</p>		 <p>FOTO 16: REPARACIÓN DE COCINA</p>	
 <p>FOTO 17: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (PINTURA, REPELLO DE GRIETAS Y AGUJEROS)</p>			

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
 TECN. INFRA GLENDY IVICOR  
 Persona de la DIEDUC que verifica  
 ANDREA BETHANCOURT  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC