

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 Fray Ignacio Barnoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-00 Colonia Maya Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1177-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: 4. Puertas de metal. 4.3 Instalación de Puertas



Foto 2: 6. Piso 6.7 Sustitución de piso de granito



Foto 3: 9. Pintura en muros interiores y exteriores. 9.1 Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 4: 13. Reparación y sustitución de azulejos. 13.2 Instalación de piso azulejo.



Foto 5: 19 Mano de Obra. 19.9 Desinstalación de estructura portante. 19.11 Instalación de unidad de luz. 19.12 Instalación de unidades de fuerza. 19.22 Instalación de chorros.



Foto 6: 20. Reparación de cocina. 20.9 Sustitución de Lavatrastos. 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos. 20.14 Fabricación de encimera de concreto incluyendo azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPE Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 Fray Ignacio Barnoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-00 Colonia Maya Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1177-43	FECHA:	8/05/2024




Foto7: 21. Reparación de repello y cenido de pared. 21.2 Cernido de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

