



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 454 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 av. 17-00 Zona 18, Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1178-43	FECHA:	30 de mayo de 2,024.



Foto 1: Las ventanas no se pueden abrir, y las que se pueden, abren poco, por lo que las clases no tiene ventilación.



Foto 2: La estructura de las ventanas esta dañada y si se abre corre el riesgo de desprenderse la pieza completamente.



Foto 3: En el aula de 1ro. B pasa un tubo de drenaje que no se puede remover, lo que provoca una grada de 8cm de alto en el aula, lo que le quita espacio a los alumnos.



Foto 4: La grada abarca la mitad de la clase, que ya es pequeña, lo cual provoca que los alumnos en algunos casos se caigan. Se observa que existen 2 tipos de piso.



Foto 5: Aula de segundo primaria, se puede observar que no abre ninguna ventana.



Foto 6: Directora Mayra Boche y Norma Salazar, mama de OPF; haciendo el recorrido para evaluar las necesidades de remozamiento en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

