


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 104 "PUERTO RICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. Y 5A. CALLE COLONIA LAVARREDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1188-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024
			
<p>FOTO 1: REPARACIÓN DE DESNIVEL DE CANAL DE CEMENTO EN 2DO. PRIMARIA</p>		<p>FOTO 2: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE CEMENTO, EN ÁREA DE ESCENARIO</p>	
			
<p>FOTO 3: REPARACIÓN DE DESNIVEL DE CANAL DE CEMENTO EN 2DO. PRIMARIA</p>		<p>FOTO 4: IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE LOSA EN CORREDOR PRINCIPAL. FALTA ÁREA DE PÁRVULOS 4</p>	
			
<p>FOTO 5: REFUERZO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN ESCENARIO, CON CONCRETO</p>		<p>FOTO 6: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN ÁREA DE BODEGA DE PASILLO PRINCIPAL. EN PROCESO DE CAMBIO DE TUBO, DEBIDO A FILTRACIÓN</p>	



*[Handwritten signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

*[Handwritten signature]*  
ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 104 "PUERTO RICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. Y 5A. CALLE COLONIA LAVARREDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1188-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024
			
FOTO 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE AULA		FOTO 8: REPARACIÓN DE CAJA DE DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE TAPADERA (TRABAJO EXTRA POR IMPREVISTO)	
			
FOTO 9: ELABORACIÓN DE CAJA DE CONCRETO PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS			



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
ANDREA BETHANGOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIDEUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

*[Signature]*  
ANDREA BETHANGOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador  
de la DIDEUC