

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO.617 JOHN F. KENNEDY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE. LOTE 200 COLONIA KENNEDY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2391-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/12/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA POR LAVAMANOS DE CONCRETO



FOTO 4: INSTALACIÓN DE AZULEJO Y TOMACORRIENTES



FOTO 5: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL DE COCINA

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
COLEGIO ESCOLAR JOHN F. KENNEDY  
JORNADA MATUTINA

**ANDREA BETHANCOURT**  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIDEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

**ANDREA BETHANCOURT**  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627



**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO.617 JOHN F. KENNEDY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE. LOTE 200 COLONIA KENNEDY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2391-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/12/2024






FOTO 7: TORTA DE CONCRETO EN PATIO




FOTO 8: (TRABAJO EXTRA) INSTALACIÓN DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL INCLUYENDO REPOSADERAS CON REJILLAS DE METAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE INODOROS EN SERVICIOS SANITARIOS



Firma y sello del Presidente de la OEP  


ANDREA BETHANCOURT  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627  
 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627  
 Persona de la DIEDUC que verifica  
 Nombre, puesto y firma