

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | ZONA 18 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.617 JOHN F. KENNEDY | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A AVE. LOTE 200 COLONIA KENNEDY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-2401-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 4/12/2024 |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANALES PARA AGUA PLUVIAL



FOTO 5: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CONCRETO



FOTO 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREEA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegio No. 4627
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma