

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.65 'DOMINGO JUARROS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2855-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN SALÓN CULTURAL



FOTO 2: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SALÓN CULTURAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC EN SALÓN CULTURAL



FOTO 4: INSTALACIÓN DE BALCONES EN SALÓN CULTURAL



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN DIRECCIÓN



FOTO 6: INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES EN SALÓN CULTURAL



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.65 'DOMINGO JUARROS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2855-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/12/2024



FOTO 7: MANTENIMIENTO A PUERTA DE METAL EN SALÓN CULTURAL



FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK Y APLICACIÓN DE MONOCAPA Y PUNTURA



FOTO 9: INSTALACIÓN DE REPOSADERAS EN ÁREA DE PATIO



FOTO 10: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN DIRECCIÓN



Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC