

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA CEIBA NO. 590	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 13.5 RUTA AL ATLÁNTICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL E INSTALACIÓN DE FOCOS



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINA EN ENTRADA



FOTO 4: APLICACIÓN DE REPELLO EN MURO



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 4 POLOS

rquitecta

JUNTA ESCOLAR ESCUELA LA CEIBA Inte de la OPF No. 590

NDREA BETHANCOLIRErsona de la DIDEDUC que verifica
Arquitecta

Nombre, puesto y firma

Megiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC