

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEEB. PROF. HECTOR NERI CASTAÑEDA CALDERÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KILOMETRO 9 RUTA AL ATLANTICO ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7020-45	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: MURO DAÑADO POR ACCIDENTE VEHICULAR



Foto 2: DAÑADO CANTIDAD DE METROS DEL MURO PERIMETRAL BASE, PARED Y CIMIENTOS PARA LA MALLA DE METAL



Foto 3: CORTEZAS DAÑADAS DE ARBOLES, MALLA PERIMETRAL Y ACERA DAÑADA



Foto 4: DESTRUCCION DE ACERA, MALLA, POSTES DE TELEFONO Y ENERGIA ELECTRICA.



Foto 5: DAÑO DE MALLA, ARBOLES, CIMIENTOS PERO ANTE TODO LA ACERA DONDE TRANSEUNTES Y ESTUDIANTES RECORREN TODOS LOS DIAS.



Foto 6: VISTA GENERAL MUESTRA EL DAÑO DE CANTIDAD DE METROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

