

**HOJA 2/2** 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESOR HECTOR NERI CASTAÑEDA CALDERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM, 9 RUTA AL ATLANTICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7020-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/11/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y TUBO HG Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO



FOTO 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y TUBO HG EN MURO PERIMETRAL



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y TUBO HG EN MURO PERIMETRAL

rquirecta

Persona de la DIDEDUC que verifica do 110. 4627 jiado No. 4627

Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC