

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

		Г		1		i
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR		
			THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		_	

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BARRARA		Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18 Colonia Santa Bárbara
CÓDIGO DEL	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (para 1 salon)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y levantamiento de 2 metros para evitar caida de agua (para 1 salon)



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por madera (para 4 salones)



Foto 4: Sustitución de estructura de metal por metal (para 4 salones)




Foto 5: Mantenimiento de estructura de puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (3 puertas de aulas y 2 baños de niñas y niños)



Foto 6: Mantenimiento de estructura de puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (3 puertas de aulas y 2 baños de niñas y niños)

EOUM No. 1005 Irma OVtiz

Firma y sello del Presid

Escuela Oficial Rural :

"Santa Bárbara"). DIRECCIÓN Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL	Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura de ventanas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (4 aulas)



Foto 2: Sustitución de balcones de metal dee 1.20 X 1.40 mts. (Para 4 salones)



Foto 3: Piso de granito para un aula.



Foto 4: Sustitución de sanitario en el área de preprimaria para niños y niñas





Foto 6: Sustitución de lavamanos y colocación de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas a

No. 1005

Irma 01+12 Firma y sello del Presi

Escuela Oficial Rural Mixta "Santa Bárbara" J. M. DIRECCIÓN

Km. 15.5 Ruta al Alla dico. Zona 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE)	POSTERIOR	

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL	Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1 Mantenimiento de estructura de porton (lijado, cepillado, aplicación



Foto 2: Mantenimiento de estructra de porton (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 3: Instalación de tuberia para agua pluvial, levantando con lámina para la canaleta y de la canaleta conectado la caida de agua hacia drenaje dentro del establecimiento



Foto 4: Pintura interior de 5 aulas y 2 sanitarios niñas y niños, exterior del establecimiento.



		63 A	ESCA	
ario se pueden	agregar hojas	adicionales	y actualizar	el número de hojas.

Foto 6:

Observación: Si es neces

Firma y sello del Presidente de la OP

	Escuela Oficial Rural Missi
71180	Santa Bárbara" J. M.
- HHHO 1	DIRECCIÓN
Vettle Sel	Km. 15.5 Ruta al Atlántico area te
Firma y Setto	Director Centro Educativo Público
	C. A.