

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LOMAS DE SANTA FAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. C SEC. 3 LOTE 1 COLONIA LOMAS DE SANTA FAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7507-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 3: MANTENIMIENTO DE DE PUERTAS DE METAL. FALTA COMPLETAR DETALLES DE APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON APERTURA DE VANO. NO SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO A GRADAS Y BANQUETA PORQUE NO ERA NECESARIO




FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS. EL ÁREA DE LOS AMBIENTES NO COINCIDE CON LO INDICADO EN EL PRA-FOR-122.




FOTO 6: INSTALACIÓN DE TAPADERAS EN TINACOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC, ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO Y REPARACIÓN DE PAÑUELOS. SE REALIZARON SOLO 14M2 DE PAÑUELOS.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

[Signature]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma