

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


ASPECTOS GENERALES:					
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA		MUNICIPIO:	GUATEMALA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 154 JV LA ALAMEDA		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAISO I ZONA 18	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7702-43		MATRÍCULA:	269	
JORNADAS	M	V	DIRECTOR (NOMBRE): ISABEL ASUNCIÓN DÍAZ SÁNCHEZ DE MOLINA		
		X	TELÉFONO: 41399465	Fecha: 2/07/2024	PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL: 22%

CÓDIGO	RENLÓN DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	% DE AVANCE	% POR EJECUTAR
1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS- DEPOSITO DE AGUA				
2	SUSTITUCIÓN BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA	UNIDAD	1	100%	0%
3	INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1100L.	UNIDAD	1	100%	0%
4	INSTALACIÓN DE ACCESO DE DEPÓSITO DE AGUA	ML	75	100%	0%
5	REPARACIÓN DE RED DRENAJE Y AGUA POTABLE				
6	SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE GLOBO	UNIDAD	0	0%	100%
7	SUSTITUCIÓN DE LLAVES DE CHEQUES	UNIDAD	0	0%	100%
8	SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO	UNIDAD	0	0%	100%
9	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL	ML	0	0%	100%
10	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO				
11	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD DE 705 2X32W	UNIDAD	0	0%	100%
12	SUSTITUCIÓN DE TABLERO DE FLIPONES	UNIDAD	0	0%	100%
13	SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES	UNIDAD	0	0%	100%
14	SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES Y CABLE ELÉCTRICO EN 8 AULAS	ML	0	0%	100%
15	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	ML	0	0%	100%
16	CUBIERTA DE LÁMINA				
17	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26	M2	9	100%	0%
18	SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL	M2	9	100%	0%
19	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA				
20	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA	M2	0	0%	100%
21	MANTENIMIENTO A PORTONES				
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PORTON DE METAL (ENTRADA PRINCIPAL)	UNIDAD	0	0%	100%

OBSERVACIONES RELEVANTES

la reparación de la red de drenaje y agua potable lleva un 0% de avance, ya que la directora informó que estos cuatro sub-renglones serán sustituidos debido a un error en los precios cotizados que resultaron ser más altos de lo esperado.






Presidente de la OPF ESCOLAR
 Firma y Sello del

ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627

GLENDY IXCOY, INTERD
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/
 Planificador de DIEDUC
 Firma y sello

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAISO I ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7702-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024




SUSTITUCIÓN BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA



INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1100L.



INSTALACIÓN DE ACCESO DE DEPÓSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



REPARACIÓN DE PAREDES EN INTERIORES DE AULAS


Firma y sello del Presidente de la OPF








ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC


Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAISO I ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7702-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024




Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC


Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma