

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS ILUSIONES" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE #49, SECCION "D" COLONIA LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8054-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



**FOTO 1:** MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL EN TECHO DE CANCHA



**FOTO 2:** SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN TECHO DE CANCHA (FALTAN 4ML DE BAJADA DE AGUA)



**FOTO 3:** FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL EN DIRECCIÓN



**FOTO 4:** SUSTITUCIÓN DE 4 TOMACORRIENTES EN DIRECCIÓN



**FOTO 5:** SUSTITUCIÓN DE LLAVES DE CHORRO EN PILETA, EN ÁREA DE SANITARIOS



**FOTO 6:** SUSTITUCIÓN DE INODOROS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Signature]*  
**ANDREA BETHANCOURT**  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

*[Signature]*  
**ANDREA BETHANCOURT**  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC



**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS ILUSIONES" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE #49, SECCION "D" COLONIA LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8054-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



FOTO 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DEL SEGUNDO NIVEL, EN CUBOS DE GRADAS CON BARANDAS Y EN BARANDA DE CONCRETO DEL SEGUNDO NIVEL



FOTO 8: MANTENIMIENTO A 9 PUERTAS DE METAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN DEPÓSITO DE AGUA



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PISO Y AZULEJO EN COCINA. (SE INSTALARON ÚNICAMENTE 30M2 DE AZULEJO Y LA COCINA YA NO CUENTA CON MÁS ESPACIO PARA INSTALACIÓN DE AZULEJO, LOS 63 M2 RESTANTES SE DEBERÁN INSTALAR EN OTRA ÁREA Y DEJAR CONSTANCIA EN ACTA)



FOTO 11: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN AULA



FOTO 12: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN AULA

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten signature]*  
ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

*[Handwritten signature]*  
ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma