



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Mariano Ricardo Oliva Mazariegos" J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 8 Manzana 53 Canton Central Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0006-45	FECHA:	01 de marzo de 2,024



Foto1: Mantenimiento de estructura de ventana y vidrio a 12 metros cuadrados incluyendo limpieza y pintura, en salones 2 y 3 del primer nivel.




Foto 2: Sustitucion de ventana de metal por ventana de PVC con medidas de 181 metros de alto por 124 metros de ancho incluye cambio de vidrio de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.



Foto 3: Desmontaje de lamina durabita existente, e instalacion de 190 mts cuadrados de lamina troquelada perfil C25, calibre 26 recubrimiento de aluminio y zinc, color natural aluminizada, fijadas a los costaneros mediante tornillos AURT APUS(A+) 5/16x2" punta de broca con empaque de neopreno, con un minimo de 3 tornillos en cada lamina. en los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel



Foto 4: Desmontaje de 8 mts de flashin existente de lamina galvanizada y fabricacion e instalacion de 9 de mts lineares de flashin de lamina lisa, recubrimiento de aluminio de 0.20 a luz zinc calibre 26 se sellaron las uniones y juntas de pared de jv con sellador sikaflex color blanca en los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel



Foto 5: Aplicación 220 mts cuadrados de pintura a estructura metalica, costaneras de color azul de secado rapido incluye limpieza y lijado, despues del desmontaje de laminas de debera retocar los desperfectos que sufra la pintura, para las aulas 1, 2, 3 y corredor del segundo nivel



Foto 6: Impermeabilizacion de 22 mts cuadrados de canal de cemento, reparacion de paredes laterales e inferior de 22 mts cuadrados de canal de cemento existente, eliminando grietas y fisuras con cemento fino con cemento y arena de rio, en el pasillo de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de trabajos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

