

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 24
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 610 "HECTOR NUILA ARREAGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 5 "A" MANZANA 78, CANTON EL PORVENIR DE CANALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0014-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024



FOTO 1: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCENARIO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN SALÓN



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE 2 TUBOS EN INTERIOR DE SALÓN



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE 2 TUBOS EN ÁREA EXTERIOR DE SALÓN



FOTO 5: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE 2 TUBOS EN ÁREA EXTERIOR DE SALÓN



FOTO 6: INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4637

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4637

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 24
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 610 "HECTOR NUILA ARREAGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 5 "A" MANZANA 78, CANTON EL PORVENIR DE CANALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0014-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 8 POLOS Y 6 FLIPONES



FOTO 8: FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN ACOMETIDA Y CAMBIO DE BASES EN CAJA SOCKET






FOTO 10: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC



Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627