

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	29 de mayo de 2024



Foto 1: VENTANA: Apertura de vano para ventana de 1x1.70m e instalación de ventana



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA: Construcción de 4ml de nuevo mueble y colocación de azulejo área de estufa.




Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: Construcción de mueble, 4.02 ml área de bodega de cocina



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO: Acabado, base gris y base blanca Monocapa. Área de cocina




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Instalación de tomacorrientes dobles en mueble de cocina.




Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA: Sustitución de pila de un lavadero, área exterior (patio)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	29 de mayo de 2024



Foto 7: **INSTALACIÓN DE PILA:** Sustitución de pila de un lavadero, área interior(cocina)



Foto 8: **REPELLO Y CERNIDO Acabado, Base Gris y base blanca Monocapa,** área de salón interior y exterior



Foto 9: **REPELLO Y CERNIDO :** Acabado, base Gris y base blanca Monocapa, área muro perimetral.



Foto 10: **REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:** Cambio de altura y sustitución de luminaria en bodega de cocina.



Foto 11. **PINTURA EN MUROS EXTERIORES** Aplicación de pintura.



foto 12: **PINTURA EN MUROS EXTERIORES :** Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	29 de mayo de 2024



foto 13: PINTURA EN MUROS EXTERIORES: Aplicación de acabado y pintura área exterior de salón.



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO: Fundición de banqueteta, Incluye: nivelación, compactación + fundición de concreto 3,000 psi con acabado rustico. Colocación de chorro



Foto 15: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL Reparación de caída de agua sobre muro afuera de salón. Incluye: Colocación de 1.00m. De canal de alto caudal pvc y colocación de bajada con tubo pvc de 3"



Foto 16: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a 6 puertas en salón. , limpieza y pintura

foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF Licda. Miriam Recinos</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---