

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 52-91 ALDEA LAS CANOAS ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: PISO- corredor principal, demolición, extracción de ripio y preparación del terreno para la fundición.



Foto 8: PISO- corredor principal, fundición de partes del corredor.



Foto 9: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL- cocina y corredor de preparatoria, preparación para la colocación de canales.



Foto 10: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL- cocina y corredor de preparatoria, colocación de canal metálico.




Foto 11: REPARACIÓN EN RED DE DRENAJE- tapadera de fosa del corredor, demolición.



Foto 12: REPARACIÓN EN RED DE DRENAJE- tapadera de fosa ubicada en el corredor principal. Preparación para colocación de tapadera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 52-91 ALDEA LAS CANOAS ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

