








REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 52-91 ALDEA LAS CANOAS ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/07/2024
			
CUBIERTA DE LÁMINA		ESTRUCTURA DE TECHO	
			
SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO		SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL	
			
REPARACIÓN DE TAPADERA DE CAJA DE FOSA SÉPTICA			


Firma y sello del Presidente de EODP



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC


Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma