



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.816	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II ALDE EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1261-43	FECHA:	23/09/2024



VENTANAS SIN VIDRIOS PORQUE SE CAEN AL INSTALAR LOS NUEVOS DEBIDO A QUE LOS CLIPS SE ABREN.



AULAS DEL PRIMER NIVEL CON VENTANAS EN MAL ESTADO Y PALETAS CON CLIPS QUEBRADOS.



AULA DEL PRIMER NIVEL CON VENTANAS DAÑADAS Y NO SE PUEDEN INSTALAR NUEVAS PALETAS PORQUE EL MARCO ESTA DAÑADO



PERILLA PARA ABRIR Y CERRAR DAÑADA Y CLIPS DAÑADOS QUE OCASIONAN QUE LAS PALETAS SE CAIGAN



VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL QUE AL TOCARLAS SE CAEN LAS PALETAS



VENTANAS CON VIDRIOS SAFADOS PERO QUE NO SE PUEDEN RETIRAR LOS VIDRIOS PORQUE SE CAE EL RESTO DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Wineth H. E.
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OPE SANTA CATARINA No. 816
JUNTA ESCOLAR
SECTOR II, EL CARMEN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA RURAL MIXTA
SECTOR II, EL CARMEN SANTA CATARINA No. 816
GUATEMALA