## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA	S PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO: Guatemala		MUNICIPIO:	San José Pinula		

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Santa Inés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Inés Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0031-45	FECHA:	28/08/2024



stitución de cubierta de lámina por lamina nueva troquelada calibre 26 jen area de cocina.



Sustitución de estructura metálica de techo.



Impermeabilización de loza.



Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura a puerta y reja, sustición de puerta metalica.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Susutitución de piso cerámico antideslizante en cocina y gradas.

WINSTERIO DE EOUCE

A A

Firmaly sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN SE DIREC

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**POSTERIOR** 

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Santa Inés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Inés Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0031-45	FECHA:	28/08/2024



stitución de canal de PVC, sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC y sustitución de soporte de metal para canal.



Pintura de exteriores área de cocina básicos, primaria y salon de computación.



Susutitución de azulejo azulejo y fachaleta en área de cocina.



Reparación de red de agua potable, sustitución de tubería PVC, sustitución de tubería PVC de aguas pluviales, sustitución de llave de chorro.



Reparación de sistema eléctrico, sustitución de focos ahorradores, sustitución de interruptores dobles, sustitución de cableado eléctrico, sustitución de duoeléctrico con accesorios



Reparación o sustitución de área de cocina, sustitución de pila de dos lavaderos, instalación de planchas de concreto (mesón). TERIO DE E

SAY JOSE PINU

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

y Sello Director

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO # 12

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS				
Ministerio de Educación G v a 1 e m a 1 a SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Santa Inés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Inés Pinula	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0031-45	FECHA:	28/08/2024	
eparación de repelsellado.	llo y cernido de paredes, repello, cernido, alisado y	Pintura de interio	res área de cocina básicos y primaria.	
Elaboración de una	estufa de leña con plancha, incluida chimenea.			
Observación: Si as narrores	in se nueden agregar holas adicionales y actualizar el número de hola		STERIO DE ENVI	
Unservación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas  Emmynuscul  Firma y sello del Presidente de la OPF	-4	DIRECCIÓN E Educativo Público	

NES ELESECUNDAR