

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 4a. Avenida zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1278-42	FECHA:	29/08/2024




Foto1 Y 2: Area de cocina, existente mueble de madera a sustituir por mueble de concreto con acabados de azulejo, sustitucion de pila por pileta de concreto con acabados de azulejo .




Foto 3 Y 4: Baranda en rampa, en mal estado por oxido, se dará mantenimiento




Foto 5 Y 6: Porton de ingreso al establecimiento, se encuentra caido, chapa en mal estado, deterioro por oxidación, es necesario mantenimiento y sustiuir chapa.




Foto 7 Y 8: Puertas de metal de los sanitarios en mal estado presentan oxido y dificultad para abrir o cerrar. Es necesario mantenimiento general y pintura




Foto 9: Depositos de agua y Cisterna con mas de 5 años en funciones, necesario realizar mantenimiento.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 ESCUELA N.º DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA