



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 868	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1289-43	FECHA:	8/05/2024



FOTO 01 Y 02: AREA DE MODULO DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA A SUSTITUIR, Y ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, POR LAMINA TROQUELADA NUEVA CAL.26 Y ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 03 Y 04: AREA DE MODULO DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA A SUSTITUIR, Y ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, POR LAMINA TROQUELADA NUEVA CAL.26 Y ESTRUCTURA




FOTO 05 Y 06: AREA DE MODULO DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA A SUSTITUIR, Y ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, POR LAMINA TROQUELADA NUEVA CAL.26 Y ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 07 Y 08: SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, SE SUSTITUIRAN LETRINAS POR INODOROS LAVABLES, Y CUBIERTA EN MAL ESTADO.







FOTO 09 Y 10: AREA DE COCINA, PAREDES DE MADERA EN MAL ESTADO Y TECHO, SE SUSTITUIRAN POR PAREDES DE BLOCK Y CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE METAL.



FOTO 11 Y 12: INTERIOR DE AREA DE COCINA, PAREDES Y TECHO EN MAL ESTADO, SE FUNDIRA PISO DE CEMENTO ALISADO EN AREA INTERNA Y AREA DE PILAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva	  Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--