

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Hundimiento por deterioro de losa, se puede notar un notable hundimiento y al momento de pisar esa area se puede sentir un pequeño movimiento.



Foto 2: apertura de ventana, debido a la falta de iluminación es necesario mantener toda la jornada los focos encendidos, tambien al notener una ventana provoca humedad.



Foto 3: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.



Foto 4: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.



Foto 5: Impermeabilización de losa, se necesita terminar de impermeabilizar la losa y de esta forma evitar filtraciones de agua.




Foto 6: Instalación de ventana en cocina para ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Alberto ortiz

Firma y sello del Presidente de la DEF




Aldea Pinola a Ce

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	30/09/2024

	
<p>Foto7: Construcción de polletón o estufa ahorradora de leña.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p><i>Alberto Ortiz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	--

