



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1712 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 6a. Calle 8-04 Zona 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6550-43 | FECHA: | 21/05/2024 |




1. Impermeabilización losa en área de salón de usos múltiples




2. pintura en interior de sanitarios de primer nivel



3. Mantenimiento de rejas de metal en área que da a la cancha polideportiva, ubicadas en el área de Preprimaria



4. Sustitución de focos ahorradores de 30W, sustitución de ducto eléctrico, sustitución de tomacorrientes dobles en cocina



5. Sustitución de tubería para agua potable que surte los depósitos de la terraza




6. Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR




[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1712 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 6a. Calle 8-04 Zona 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6550-43 | FECHA: | 21/05/2024 |




7. Sustitución de piso de granito por piso cerámico en cocina, Sustitución de piso de granito por torta de concreto en área de ingreso principal, Nivelación de área de entrada secundaria con mezlón




8. Sustitución de vidrios de diversas medidas en salones de clase




9. Sustitución de azulejo en dos pilas del patio principal



10. Mantenimiento a portón de entrada principal, mantenimiento a portón del parqueo, mantenimiento y modificación a portón de entrada secundaria an área de Preprimaria



11. Reparación de columna ubicada en el patio principal



12. Mantenimiento de depósitos de agua tipo pileta ubicados en los sanitarios del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexar en el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

